


6 鋼材腐食による爆裂劣化補修(エポキシ樹脂モルタル充填補修)

ベランダ柱脚端部鋼材の腐食に伴う被覆コンクリートの剥離欠の損部分補修

施工手順

施工方法



完了